


		FICHA TECNICA		REGADERAS
CODIGO		IMAGEN	DIBUJO TECNICO	
BR-15-2 SS N				
MARCA:				
PIZARRO				
LINEA:				
REGADERAS				
DESCRIPCION:				
BRAZO PARA REGADERA DE PARED SS COLOR NEGRO MATE				
NORMAS:			CERTIFICACIÓN	
NOM-008-CONAGUA-1998				
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
Brazo	ACERO INOXIDABLE 304 SS ACABADO NEGRO MATE			
Chapetón	ACERO INOXIDABLE 304 SS ACABADO NEGRO MATE			
CARACTERISTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:		
Largo Total	410mm	LIMPIAR LA ROSCA DE LA TUBERIA PRINCIPAL ANTES DE ROSCAR		
Cuerda	23mm	EL BRAZO EN LA PARED, COLOCAR CINTA TEFLON PARA		
Brazo	375mm	ASEGURAR QUE EL ACOPLA NO PRESENTE FUGAS. ROSCAR		
Chapetón	63mm	EL BRAZO EN LA PARED Y COLOCAR EL CHAPETON.		
		FUNCIONAMIENTO:		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.418	COMPATIBLE CON TODAS LAS REGADERAS PIZARRO LAS CUALES TIENEN UN CAUDAL DE DESCARGA D 4.5 Lts/Min		
ACABADOS:		A MEDIA PRESION EN EL LIMITE INFERIOR.		
ACABADO NEGRO MATE		CLASIFICACION: MEDIA PRESION, ALTA PRESION		
		PRESION OPTIMA DE TRABAJO: DE 1 Kg/cm2 a 3 Kg/cm2		
		MANTENIMIENTO:		
		NO SE DEBE DEJAR PASAR MUCHO TIEMPO ENTRE CADA LIMPIEZA. USAR UNA TELA O TRAPO SUAVE HUMEDO, DESPUES SECAR, SE DEBE PREVENIR LA ACUMULACION DE SARRO.		
RECOMENDACIONES:		TABLA DE PRESION SOBRE NIVELES DE EDIFICACION		
PURGAR LAS LINEAS PREVIO A LA INSTALACION PARA EVITAR DAÑOS AL EQUIPO. NUNCA UTILIZAR SILICON EN LA INSTALACION.				
ADECUADA PARA NO DAÑAR LA PARED; ESTO TAMBIEN PREVIENE FUGAS Y CORTOSIÓN AL PRODUCTO, ES MUY IMPORTANTE LA LIMPIEZA CONSTANTE PARA PREVENIR DAÑO AL BRAZO, REGADERAS Y PARED.				
GARANTIA:				
1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION				
REGADERA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)	NIVELES DE EDIFICACIÓN	USO SUGERIDO	
BAJA PRESIÓN	20 a 98 (0,2 a 1,0)	1 a 4	✓	
MEDIA PRESIÓN	98 a 294 (1,0 a 3,0)	de 4 a 12 o equipo hidroneumático	✓	
ALTA PRESIÓN	294 a 588 (3,0 a 6,0)	más 12 o equipo hidroneumático	✓	