

ACABADOS:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:

Cromo: 0.21 - 0.25 um

PRESIÓN DE TRABAJO BAJA, MEDIA Y ALTA POR MINUTO

PRESIÓN MÍNIMA 1.0 Kg/cm2 PRESIÓN MÁXIMA 6.0 Kg/cm2

TIPO DE CARTUCHO:

CERAMICO PIZARRO 35"

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACION, VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANDO SEAN SUFICIENTES PARA LA CONEXION DE LA EXTENSION; (NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION).

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA, USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS LIJAS, DETERGENTES SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GASTO O CONSUMO DE LITROS POR MINUTO

| 12 | | Gasto Lt | s por IVIII | n VS Kg/c | m² | |
|----|-----|----------|-------------|-----------|---------|--|
| 10 | | | | | نشننند. | |
| 8 | | | | 8 | 9 | |
| 6 | | 4:5 | | | | |
| 4 | | 4:5 | | | | |
| 2 | 2.5 | | | | | |
| | | | | | | |

| Presión | Gasto | | |
|---------|-------|--|--|
| 0.2 | 2.5 | | |
| 1.0 | 4.5 | | |
| 2.0 | 6 | | |
| 3.0 | 7 | | |
| 4.0 | 8 | | |
| 5.0 | 9 | | |
| 6.0 | 10 | | |
| | | | |

GARANTIA:

1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA